

# FINOFIX

**Stolní odizolovací zařízení pro odizolování  
jemných lakovaných vodičů**

**Návod k obsluze:**



## Technická data

Průměr drátu:	0,04 až 0,50 mm
Délka odizolování:	neomezená
El. přípojka:	230 V, 50 Hz
Výkon:	55 W
Šířka:	230 mm
Hloubka:	150 mm
Výška:	170 mm
Hmotnost:	4,0 kg

## Odizolování drátu

Zapojte stroj do sítě 230V/50Hz, zapněte tlačítkem **Start/Stop** na čelní straně stroje. Nejdříve musí být plochy brusného kužele zarovnaný smirkovým papírem.

Vložte brusný papír mezi rozevřené kužely.

Nastavovacím šroubem přiveďte kužely do záběru s papírem.

Papír vytáhněte ze záběru. Toto opakujte 2 - 3x, dokud se kužely nabrousí a zarovnají. Smaltovaný vodič podržte mezi kužely. Nastavovacím šroubem přibližujte kužely, až ucítíte, že na vytažení vodičů ze záběru zvyšujete tažnou sílu. Vytahujte vodiče směrem k operátorovi. Zkontrolujte, zda je lak z vodičů úplně odstraněn. Není-li tomu tak, přibližte k sobě kužely o něco blíž.

Operátor pokládá vodiče mezi vrcholy kuželů a směrem k sobě je vytahuje ze záběru.

**ÚDRŽBU STROJE PROVÁDĚJTE POUZE PŘI ODPOJENÍ ZE SÍTĚ!!!**

ref. 100527- jemný brusný kužel typ 127 (vodiče průměr 0,08-0,50mm)

ref. 100540- hrubý brusný kužel typ 640 (vodiče průměr 0,04-0,15mm)